



Numéro d'inventaire: 20432

Tour CNC, Tour autoapprentissage
MONFORTS KNC 5 1500
MONFORTS CONTROL SYSTEM MTC




Données techniques

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Hauteur de pointes | 250 mm |
| Distance entre pointes | 1500 mm |
| Diamètre admis au-dessus du chariot | 290 mm |
| Diamètre admis au-dessus du banc | 500 mm |
| Cône de la broche | DIN 55027 |
| Chariot: | |
| Course transversale (axe X) | 265 mm |
| Vitesses de broche: | |
| nombre (étages) | 3 |
| de | 3 t/min |
| à | 2800 t/min |
| Cône de la contre-poupée: | |
| Cône morse | 5 CM |
| Course de la broche | 160 mm |
| Diamètre de la broche | 80 mm |
| Rapid traverse X | 5 m/min |
| Rapid traverse Z | 10 m/min |
| Moteur de la broche | 16.5 kW |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Puissance totale installée | 16 kVA |
| Poids de la machine env. | 3000 kg |
| Accessoires divers: | |
| Mandrin 3-chiens Ø | ROTA-S 250 mm |
| Mandrin 4-chiens Ø | 250 mm |
| Jeu de mors doux | |
| Jeu de mors dur | |
| Lunette à suivre | |

Lampe
Contre-poupée
Dispositif d'arrosage
Interface port série RS 232
Evacuateur de copeaux
Jeu de supports outils
Porte-burins







MONFORTS 

Postfach 10 06 56
41006 Mönchengladbach

Auftrags-Nr.



Serien-Nr.

Type

SIEMENS AG

MASCHINENTYP : KNC 5


J1 201913

SPANNUNG : 400 V 3/PE ~ 50 HZ

LEISTUNG : 16 KVA

ABSICHERUNG : 25 A

ANLAGENUMMER : R 0326





Bedienungsanleitung
KNC 5

MONFORTS

LEITUNG
CNC-DREHMASCHINEN

Die Bedienungsanleitung mit allen Zeichnungen ist Bestandteil der Maschine. Unvollständig gelesene und über die Zeichnung verlässliche, die sind und verwenden der Maschine zur Verfügung gestellt. Die sind nicht verantwortlich für Schäden an der Maschine oder an den Bedienern.

BEDIENUNGSANLEITUNG UNIVERSALDREHMASCHINE KNC 5

Bedienungsanleitung