



Numéro d'inventaire: 21681

Centre d'usinage vertical à 2 tables
BROTHER TC-31 A
CNC – A00
2000



Données techniques

Nombre d'axes total	3
Nombre de tables	2
Nombre de broches	1
Longueur de la table	500 mm
Largeur de la table	270 mm
Charge admise sur la table max.	80 kg
Course longitudinale (axe-X)	350 mm
Course transversale (Y)	250 mm
Course verticale (axe-Z)	350 mm
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	26
Diamètre de l'outils max.	55 mm
Longueur de l'outil max.	200 mm
Poids de l'outil max.	2 kg
Cône de la broche: BT	30
Distance nez de broche et table	200 - 550 mm
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	22 t/min
à	22000 t/min
Vitesse d'avance	5 - 20000 mm/min

Avances rapide:	50 m/min
Branchement à l'air comprimé	4 - 6 bar
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Puissance totale installée	25 kVA
Poids de la machine env.	2100 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2341 mm
Largeur	1410 mm
Hauteur	2165 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage

Palpeur d'outil

Manivelle électronique

Pistolet de rincage





CNC TAPPING CENTER

TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A
TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A
TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A
TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A
TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A
TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A
TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A
TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A
TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A
TC-31A	TC-31A	TC-31A	TC-31A

⚠ WARNING / **⚠ AVERTISSEMENT**

Before working inside the machine, always disconnect the power supply and lock the main switch.

Avant de travailler à l'intérieur de la machine, déconnectez toujours l'alimentation électrique et verrouillez le disjoncteur principal.



This machine has hazards. Read instruction manual to understand hazards and avoid them before operation.

Cette machine comporte des dangers. Lire attentivement le manuel d'instructions avant toute utilisation.

⚠ DANGER Machine in operation will suddenly stop and start. Stay away from moving parts.	⚠ WARNING Rotating parts can catch and injure you. Keep away from rotating tool, spindle, and tool holder. Never touch moving parts. Do not wear gloves while operating machine.	⚠ WARNING Rotating parts can catch and injure you. Keep away from rotating tool, spindle, and tool holder. Never touch moving parts. Do not wear gloves while operating machine.	⚠ GEFAHR Maschine in Betrieb kann plötzlich stoppen und wieder starten. Halten Sie sich von beweglichen Teilen fern. Berühren Sie niemals bewegliche Teile. Tragen Sie keine Handschuhe während des Betriebs.	⚠ WARNING Machine in operation will suddenly stop and start. Stay away from moving parts.	⚠ AVERTISSEMENT Machine in operation will suddenly stop and start. Stay away from moving parts.
--	--	--	---	---	---







